

Aktuali informacija apie Liepojas nuotekų valymo įrenginius

Atsakingos tarnybos teikia naujausią informaciją apie nelaimingų atsitikimų prevencijos darbus, susijusius su liepos 23 d., sekmadienio, vakarą Liepojas nuotekų valykloje įvykusia avarija, kur įgriuvo paruošiamojo vandens rezervuaro siena, dėl kurios dalis valymo vandens nutekėjo į jūrą. Svarbiausia:

- Liepos 24-osios naktį pavyko sustabdyti nuotekų nutekėjimą į jūrą;
- Laikinu režimu atkurtų nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas;
- Užtikrinamas analizių atlikimas ir vandens kokybės pokyčių sekimas kiekvieną dieną;
- Liepos 24 dieną Sveikatos apsaugos inspekcija uždraudė maudytis Liepojas paplūdimiuose. Liepos 25 d. inspekcija atliks Liepojas maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus ir informuos apie rezultatus;
- Pirmieji SIA "Liepājas ūdes" analizės rezultatai liepos 23 d. rodo, kad vandens kokybė atitinka maudyklų taisykles;
- Siekiant sumažinti į nuotekų įrenginius patenkančio vandens kiekį, artimiausiomis dienomis gyventojai kviečiami peržiūrėti savo kasdienius įpročius ir mažinti vandens suvartojimą;
- Atsakingi specialistai pabrėžia, kad grėsmės žmonių sveikatai nėra.

Pridėta liepos 25 d 7.50

Praėjusią naktį pavyko sustabdyti nuotekų nutekėjimą į jūrą ir laikinu režimu atnaujintas nuotekų valymo įrenginių darbas.

SIA „Liepājas ūdes“ darbuotojai kartu su ekspertais nuo nelaimės momento ieškojo techninių sprendimų, kaip kuo greičiau atstatyti konstrukcijas. Buvo sustabdytas visų rūšių nuotekų nukreipimas į pažeistą rezervuarą ir nuotekų valymo įrenginius.

Surinktos nuotekos pagal galimybes buvo kaupiamos vamzdynuose, slėginiuose vamzdžiuose ir siurbliuose, įrengti papildomi siurbliai. Šiuo metu situacija dėl nuotekų patekimo į jūrą yra išspręsta ir jos nebeišteka iš valymo įrenginių.

Avarijos padarinių prevencijos darbai, sugriuvusios sienos techninė ekspertizė ir priežasčių aiškinimasis kartu su Rygos technikos universiteto ekspertais tęsiasi. Taip pat atliekama vandens kokybės pokyčių analizė ir stebėjimas.

Pridėta liepos 24 d 19.20 val

Gauti pirmieji analizės rezultatai. Liepos 23 d. atliktos analizės rodo, kad vandens kokybė atitinka maudyklų reglamentus. Kiti analizės rezultatai bus paskelbti liepos 25 d. Mėginiai paimti prie kanalizacijos sistemų adresu Libiešu 33, paplūdimyje „Liedagi“ ir paplūdimyje prie stadiono.

Toliau intensyviai dirbama siekiant užkirsti kelią avarinei situacijai Liepojos nuotekų valykloje (NV). Atliktas galimo taršos plitimo modeliavimas, atsižvelgiant į taršos kiekį, vėjo kryptį ir sroves, naujais modeliavimo duomenimis rodo, kad tarša mažesnės koncentracijos, išsklaidytu pavidalu, gali pasiekti Žiemupės pakrantę per dieną. Įvykio vietoje dirba SIA „Liepājas ūdes“, kad skubiai ieškotų techninių sprendimų, kaip kuo greičiau atstatyti konstrukcijas. Šiuo metu visų rūšių nuotekų nukreipimas į pažeistą rezervuarą ir nuotekų valymo įrenginius yra sustabdytas. Surinktos nuotekos pagal galimybes kaupiamos vamzdynuose, slėginiuose vamzdžiuose ir siurblinėse. Tokiu būdu galima sukaupti apie 21 000 m³ nuotekų. Likusi dalis nevalytų nuotekų išleidžiama į jūrą per avarinį išleidimą. Atkreiptinas dėmesys, kad išvadas, per kurį nuotekos išleidžiamos į jūrą, yra 1,3 km nuo kranto. SIA „Liepājas ūdes“ darbuotojai stengiasi artimiausiu metu atkurti NV veiklą laikinu režimu.

Atnaujinta liepos 24 d 12.30 val

„Pažeidimai palietė paruošiamojo valymo rezervuarą, kuris yra daugiau nei 100 metrų nuo jūros kranto. Šiuo metu sustabdėme visų rūšių nuotekų nukreipimą į pažeistą rezervuarą. Kol kas jis kaupiasi esamoje sistemoje. Rezervuaras susideda iš dviejų sekcijų – vienos iš sekcijų viena sienelė įgriuvusi, kita – funkcionali. Dienos metu objekte bus atliekama reikiama ekspertizė, kad būtų galima nutiesti laikiną kanalizacijos liniją, kuri aplenkis šią sugriuvusią rezervuaro atkarpą“, – informavo Andis Dejus, SIA „Liepājas ūdes“ vadovas.

Siekdamos mažinti į nuotekų sistemas patenkančio vandens kiekį, atsakingos tarnybos ragina artimiausiomis dienomis gyventojus peržiūrėti savo kasdienius įpročius ir mažinti vandens suvartojimą. Tuo pačiu gyventojai turėtų atsižvelgti į tai, kad šiomis dienomis vandens slėgis sumažės.

„Grėsmės žmonių sveikatai nėra. Darome viską, kad kuo greičiau sustabdytume taršos išmetimą į Baltijos jūrą. Siekiant užkirsti kelią ekstremaliajai situacijai, sutelktos visos atsakingos tarnybos, Civilinės gynybos komisija parengė veiksmų planą, kuris kartu leidžia nuolat stebėti vandens kokybę ir užkirsti kelią techninėms nuotekų valymo įrenginių gedimams“, – teigė Liepojos miesto savivaldybės tarybos pirmininkas Gunārs Anšišs.

Specialistai taip pat informavo, kad Valstybinė aplinkos tarnyba, bendradarbiaudama su akredituota SIA „Liepājas ūdes“ laboratorija, kasdien atliks vandens mėginių analizes, siekdama stebėti vandens kokybę. Pirmųjų analizių rezultatai bus žinomi šį vakar. „Šiuo metu pagrindinis uždavinys – kuo greičiau neleisti nuotekoms patekti į Baltijos jūrą.

Kartu su SIA „Liepājas ūdes“ imamasi visų įmanomų skubių priemonių, kad būtų išvengta šios situacijos. Modeliavimo duomenimis, atsižvelgiant į taršos kiekį, vėjo kryptį ir sroves, tarša rytoj Pāvilostā pasieks mažesnę koncentraciją, išsklaidyta. Stebime situaciją ir šiuo metu didelės žalos žmonių sveikatai ar žuvų ištekliams nenustatyta“, – sakė Valstybinės aplinkos tarnybos Kuržemės regiono administracijos vadovė Evita Šestakova.

Atsakingi specialistai dar kartą pabrėžia, kad grėsmės žmonių sveikatai nėra, tačiau gyventojai kviečiami artimiausiomis dienomis nesimaudyti pajūrio zonose, pradedant nuo

Liepojas miesto paplūdimio į šiaurę iki Sako valsčiaus. Draudimą maudytis Liepojas paplūdimiuose Sveikatos inspekcija uždraudė ir liepos 24 d. Liepos 25 d., antradienį, inspekcija atliks Liepojas maudyklų maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus ir informuos apie rezultatus.

„Dienvidkuržemės regiono savivaldybė nuo pirmadienio ryto paplūdimyje link Medzės seniūnijos ir toliau stato įspėjamuosius ženklus su raginimu nesimaudyti jūroje, o rajono savivaldybės policija karts nuo karto apvažiuoja vietas, kur galima prieiti prie jūros, informuodama žmones ir ragina susilaikyti nuo maudynių. SIA „Grobiņas Namserviss“ išsiuntė savo klientams kvietimą kiek įmanoma sumažinti nuotekų vandenį. Taip pat parapijų ir miestų vadovai bei turizmo specialistai apie įvykį informuoja svečių namų savininkus, kad šie pakviestų svečius neiti prie jūros maudytis“, – informavo Pietų Kuržemės regiono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos viršininkas Andris Jefimovas.

Kaip informuota, dėl sekmadienio vakarą susiklosčiusios ekstremalios situacijos, kai įgriuvo Liepojas nuotekų valyklos pirminio valymo rezervuaro siena, dalis valymo vandens nuteka į jūrą. Į įvykio vietą atvykę statybų ekspertai operatyviai ieško techninių sprendimų, kaip kuo greičiau atstatyti konstrukcijas. Taip pat dalyvavo Valstybinės aplinkos tarnybos atstovai, kurie kartu su ekspertais nustatė esamą situaciją ir galimas grėsmes aplinkai.

Po incidento, sekmadienio, liepos 23 d., vakarą buvo sušaukta Liepojas ir Pietų Kuržemės civilinės gynybos komisija, kurioje išklaustyta SIA „Liepājas ūdes“ pranešimas apie esamą situaciją, jau žengtus žingsnius ir būsimus veiksmus. Visą kitą laiką vyko atsakingų tarnybų darbas, stebint esamą situaciją ir ieškant techninių sprendimų, kaip kuo greičiau atstatyti konstrukcijas.